



Mit dieser Safety Alert möchten wir Sie auf eine Gefahrensituation im Wartehafen von Spijk aufmerksam machen, insbesondere bei Flut und schlechter Sicht.

Dieser relativ neue Hafen verfügt über eine Spundwand, die bei Ebbe gut sichtbar ist, bei Flut jedoch unter Wasser verschwindet.

Zusätzlich scheint die Boje zu fehlen.

Schließlich ist die Hafeneinfahrtsbeleuchtung nur nachts eingeschaltet.

Situation mit niedrigem Wasserstand	Situation bei Hochwasser
 <p>Quelle: <i>Scheepvaartkrant.nl</i></p>	

MÖGLICHE GEFAHREN

- Kollisionen mit untergetauchten Spundwänden (bei Hochwasser und/oder schlechter Sicht)

MAßNAHMEN

- Überprüfen Sie stets sowohl das Radar als auch das ECDIS. Beide liefern Informationen auf unterschiedliche Weise und bieten so einen zuverlässigeren Überblick.
- Halten Sie Ausschau nach einem Ausguck, der die Lage besser im Blick hat, insbesondere bei Nebel oder eingeschränkter Sicht.
- Fahren Sie langsam.
- Vermeiden Sie im Zweifelsfall die Hafeneinfahrt.

Referenzen/Quellen:

<https://www.scheepvaartkrant.nl/nieuws/aanleg-overnachtingshaven-spijk-ge Gund-aan-boskalis/>

Informationen von PZI-Mitgliedern