


**Ein guter Umgang mit Festmachartikeln verlängert nicht nur die Lebensdauer davon, es verhindert auch die Möglichkeit auf ärgerliche Unfälle.**

## GOOD PRACTICE

- ✓ Arbeitsumgebung sauber und aufgeräumt halten.
- ✓ Leinen & Drähte sicher lagern, sodass sie nicht beschädigt werden und leicht zugänglich sind, z.B. in einem Drahtkorb
- ✓ Leinen & Drähte sauber vorbereiten und auslegen, Stolperstellen vermeiden.
- ✓ Lagerplatz für Tauwerk und Drähte mit einem Abdecken – als Schutz vor Sonne & Frost.
- ✓ Bleiben Sie immer außerhalb der *Snap Back Zone*! Ein Tau springt beim brechen in die Zugrichtung. Dieser Bereich wird Gefahrenbereich oder auch „Snap Back Zone“ genannt. In der Skizze ist diese Zone mit einem roten Dreieck markiert. Achtung: Jede Situation ist anders, die Zone ist bei jedem Festmachen an einer etwas anderen Stelle. Überlegen Sie: Wo an Deck könnte ein brechendes Tau gefährlich sein könnte und meiden Sie diese Bereiche sofern möglich.



Snap-back zone



aufgeräumter Arbeitsbereich



eingeschränkter Arbeitsbereich

## BAD PRACTICE

- x Unaufgeräumter Arbeitsbereich wie z.B. auf den Fotos dargestellt.
- x Schlechte Beleuchtungssituation an Deck.
- x Tauwerk & Drähte unaufgeräumt an Deck – es besteht die Gefahr, dass sich ein Besatzungsmitglied mit den Füßen darin verfängt!



## FRAGEN ZUR DISKUSSION

- Wo können Sie an Bord Tauwerk & Drähte lagern?
- Wie halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt?
- Besprechen Sie: Wie sah der Gefahrenbereich und die Snap Back Zone in der Vergangenheit aus?

