

De basis van veilig werken begint met een schone en opgeruimde werkomgeving. Obstakels, rommel en losliggende materialen kunnen niet alleen leiden tot brand, maar kunnen ook de oorzaak zijn van uitglijden, struikelen en vallen.

GOOD PRACTICE

- v Een schone en opgeruimde werkomgeving. (dek, machinekamer)
- v Elektrischekasten vrijhouden van materiaal.
- v Trappen en (nood)uitgangen zijn schoon en vrij van obstakels.
- v Gebruikte poetsdoeken opslaan in afsluitbare stalen bak/emmers.
- v Olielekkages direct verhelpen.
- v Overtollig vet weghalen, zeker bij draaiende delen.
- v Materialen en gereedschappen bewaren in de daarvoor bestemde kasten.
- v Verf gesloten bewaren in de daarvoor bestemde opslag.



BAD PRACTICE

- x Rommel, vuil en losse materialen aan dek en in de machinekamers.
- x Olielekkages laten bestaan.
- x Verfblikken open en onopgeruimd laten staan in de werkomgeving.
- x Obstakels op of in de nabijheid van trappen en/of (nood)uitgangen laten liggen.



ACTIEVRAGEN

- Wat zijn de gevaren van een slordige en vuile werkomgeving?
- Waar kunnen we gebruikte lappen en doeken opslaan? Houd hier rekening met gevaar voor broei.
- Zijn er genoeg faciliteiten om gereedschappen en middelen op te slaan?

