

Die Grundlage für sicheres Arbeiten ist stets eine saubere und aufgeräumte Arbeitsumgebung. Hindernisse, Gerümpel und herumliegende Materialien kann nicht allein zum Feuer führen kann aber auch die Ursache für Ausrutschen, Stolpern und Stürze sein.

GOOD PRACTICE

- ✓ Eine saubere und aufgeräumte Arbeitsumgebung. (Deck, Maschinenraum)
- ✓ Elektrische Schaltschränke von Material freihalten.
- ✓ Trappen und (Not)Ausgänge sind sauber und frei von Hindernissen.
- ✓ Gebrauchte Putzlappen werden in verschleißbaren Stahlbehältern/Eimern aufbewahrt.
- ✓ Öllecks sofort beseitigen..
- ✓ Entfernen Sie überschüssiges Fett, insbesondere von rotierenden Teilen.
- ✓ Materialien und Geräte in den dafür bestimmten Behältern aufbewahren.
- ✓ Farben verschlossen an dem dafür bestimmten Lagerort aufbewahren.



BAD PRACTICE

- x Müll, Schmutz und lose Materialien an Deck und in den Maschinenräumen.
- x Öllecks liegen lassen.
- x Farbdosen offen und aufgeräumt im Arbeitsbereich stehen lassen.
- x Hinderniss auf oder in der Nähe von Treppen und/oder (Not)Ausgängen liegen lassen..



ACTION FRAGEN

- Welche Gefahren birgt eine schlampige und schmutzige Arbeitsumgebung in sich?
- Wo können wir gebrauchte Lappen und Tücher aufbewahren? Berücksichtigen Sie dabei auch die Verbrühungsgefahr.
- Gibt es genügend Möglichkeiten zur Aufbewahren von Geräten und Materialien?

