

LEARNING FROM INCIDENTS 25-03: Incident mortel lors de l'entrée dans un réservoir

Un incident tragique s'est produit lorsqu'un timonier a regardé dans un réservoir pendant des travaux de nettoyage pour vérifier s'il était bien propre. Le réservoir contenait de l'azote, ce qui a créé une atmosphère dangereuse avec un manque d'oxygène. Le timonier portait uniquement un masque filtrant lorsqu'il a passé sa tête dans le réservoir. Il a rapidement perdu connaissance à cause du manque d'oxygène et est tombé dans le réservoir. Malgré une intervention rapide, il n'a pas pu être sauvé.

Cet incident montre à quelle vitesse les choses peuvent mal tourner si les risques ne sont pas correctement évalués ou si les procédures pour les espaces confinés ne sont pas respectées. C'est un rappel important pour tout l'équipage : travaillez toujours en toute sécurité, respectez les règles et ne sautez jamais d'étapes — même si une tâche semble urgente.

Que s'est-il passé ?

Pendant le nettoyage, un timonier craignait que le réservoir ne soit pas complètement propre. Il a voulu vérifier rapidement et a passé la tête dans le réservoir — sans suivre les procédures requises pour entrer dans un espace confiné. Il ne portait qu'un masque filtrant, alors que le réservoir contenait de l'azote. Cela a créé une atmosphère pauvre en oxygène. L'azote remplace l'oxygène dans le sang lorsqu'il est inhalé, ce qui provoque une perte de conscience immédiate.

Un membre de l'équipage, qui s'était absenté un court moment, est revenu et a trouvé le timonier inconscient dans le réservoir. Il a donné l'alerte et, avec d'autres membres, est entré dans le réservoir avec un appareil respiratoire et du matériel de secours. Malgré les tentatives de réanimation sur le pont et l'aide des services d'urgence, le timonier est décédé.

Comment cela a-t-il pu arriver ?

Le timonier a probablement ressenti la pression de devoir résoudre rapidement le problème. Il a sous-estimé le danger de mettre la tête dans un espace confiné sans mesure de gaz ni protection. Il a utilisé un masque filtrant, qui ne protège pas contre le manque d'oxygène ou les gaz toxiques. Il n'a pas informé le capitaine ou les collègues — aucun plan de secours ou équipe de sauvetage n'était prêt.

Le matériel de secours était à proximité, mais pas préparé ni en place à l'entrée du réservoir.

Quelles leçons peut-on en tirer

- N'entrez dans un réservoir qu'avec l'autorisation du capitaine et en suivant strictement la procédure d'accès aux espaces confinés. L'équipage doit être informé, préparé et équipé des protections nécessaires. L'atmosphère dans le réservoir DOIT être mesurée !
- N'entrez jamais dans un espace confiné sans suivre la procédure complète — même pas seulement avec la tête. Ces règles sont là pour sauver des vies.
- Faites toujours une analyse des risques de dernière minute (LMRA). Posez-vous la question : Quels sont les risques ici, aujourd'hui ?
- Un masque filtrant NE suffit PAS en cas de manque d'oxygène ou de gaz toxiques. Il faut un appareil respiratoire autonome.
- Préparez toujours un plan de secours avant d'entrer dans un espace confiné, comme prévu dans la procédure. L'équipe de secours et le matériel doivent être prêts à l'entrée.
- Aucune tâche ne vaut votre vie. Ne sautez jamais une étape, même si cela semble "juste une vérification rapide".



Sources

Ce LFI est basé sur un incident survenu à bord d'un navire de mer.